


Ворота гаражные и промышленные секционные

Руководство по монтажу и эксплуатации

Введение	3
Требования к проему	3
Инструменты	6
Комплектация	6
Меры безопасности	10
Монтаж секционных ворот со стендовым подъемом	12
Эксплуатация	21
Приложение	22



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕМУ	3
Гражные секционные ворот RSD02	4
Промышленные секционные ворот серии ISD01	4
Промышленные секционные ворот серии ISD02	5
Промышленные секционные ворот серии ISD03ALU	5
ИНСТРУМЕНТЫ	6
КОМПЛЕКТАЦИЯ	6
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	10
МОНТАЖ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ СО СТАНДАРТНЫМ ПОДЪЕМОМ	12
Сборка нижней панели	12
Сборка средних панелей	12
Сборка верхней панели	13
Установка вертикальных направляющих	13
Установка горизонтальных направляющих	14
Установка концевых опорных П-образных кронштейнов	14
Установка спорных втулок	15
Установка панелей	15
Установка торсионного механизма	16
Взвешивание пружины с цилиндрическим валиком	17
Крепление к потолку	17
Регулировка тяжения тросов	19
Установка С-профиля	19
Установка мортизаторов	20
Установка ручек	20
Установка ручки выступающей и облегченной	20
Установка зажимки	21
Проверка движения ворот	21
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	21
ПРИЛОЖЕНИЕ	22
Установка концевых опорных кронштейнов	22
Установка торсионного механизма с использованием концевых опорных кронштейнов	22
Установка зажимки для ворот	23
Торсионный механизм «пружина в пружине»	24
Установка механизма низкого щита от обрывов пружины	24
Устройство безопасности тросов	25
Установка нижнего углового кронштейна с клиновидным креплением тросов	25
Установка нерегулируемой муфты для цилиндрического вала	26
Установка цилиндрического вала диаметром 31,75 мм	26
Установка ручного цепного привода	27
Установка доводчика на литку	28
Установка замка профиля	28
Установка двойных боковых опор	29
Установка фланца пронового	29

Особенности монтажа вертикального и высокого подъемов	29
Двухъярусные системы с концевыми опорными кронштейнами	30
Двухъярусные системы с П-образными концевыми опорными кронштейнами	31
Установка тягителя цепи	32
Монтаж торсионного механизма с выносным цилиндрическим валиком	33
Установка опоры троса	33
Установка концевых опорных кронштейнов при вертикальном подъеме	34
Особенности монтажа низкого подъема	34
Установка горизонтальных направляющих	34
Установка верхней опоры ролик	35
Установка концевых опорных кронштейнов при низком подъеме	35
Установка С-профиля	35
Крепление горизонтальных направляющих к потолку	35
Установка мортизаторов	36
Низкий подъем, брандмауэр, установка шкивов	36
Низкий подъем, брандмауэр, монтаж торсионного механизма с цилиндрическим валиком	37
Демонтаж	38
Модернизация	38
Техническое обслуживание и ремонт	38

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение продукции, произведенной нашим предприятием!

Мы уверены, что Вы остались довольны качеством секционных ворот DoorHan!

Перед установкой ворот внимательно ознакомьтесь с настоящей Инструкцией. В Инструкции подробно описан процесс монтажа и эксплуатации и обслуживания секционных ворот DoorHan.

Помимо настоящей Инструкции, при монтаже ворот рекомендуется использовать материалы изложенные в Инструкции, обеспечивающие длительный срок службы оборудования и существенно снижая риск возникновения несчастных случаев при установке и эксплуатации ворот.

Во время выполнения работ обязательно соблюдение правил техники безопасности.



При утере настоящей Инструкции Вы можете ее запросить у дистрибутора, отправив письмо по адресу: 143002, Россия, Московская обл., г. Одинцово, с. Акулово, ул. Новая, д. 120, стр. 1. Тел.: +7 (495) 933-24-00, 981-11-33. E-mail: Info@doorhan.ru.

Производитель (DoorHan) не осуществляет непосредственного контроля за монтажом секционных ворот, их обслуживанием и эксплуатацией и не может нести ответственность за безопасность установки, эксплуатации и технического обслуживания секционных ворот.

Содержание Инструкции не может служить основанием для предъявления любого рода претензий.

DoorHan оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию секционных ворот, а также в настоящую Инструкцию без предварительного уведомления покупателей ворот.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕМУ



Необходимые размеры:

H — высота проема (расстояние от пола до верха проема);

B — ширина проема (расстояние от левого края до правого края проема);

h — притолок (расстояние от верха проема до потолка) не менее 150 мм (без цепного электропривода);

b1 и b2 — расстояния от края проема до боковой внутренней стены не менее 120 мм;

в случае выносного вала — 500 мм;

D — глубина горизонтального проема (расстояние от края проема до внутренней стены горизонтального) более H+500 мм.

Примечание. При снятии вышеуказанных размеров проема рекомендуется проводить замеры к каждой величине к минимуму в трех местах.

При замере H и B в итоговый размер всегда принимается наибольшая величина, при замере h, D, b1 и b2 в итоговый размер необходимо принимать меньшую величину.

В случае установки электропривода

Для установки ворот с цепным электроприводом притолок (h) должен составлять не менее 200 мм.

Для установки ворот с вальовым электроприводом одно из боковых расстояний (b1 или b2) должно составлять не менее 250 мм, в случае вала снизу — 500 мм.

На стадии замера необходимо обратить внимание на дополнительные параметры

Форма проема (проемы могут быть как прямоугольной, так и другой формы).

Поверхность плоскостей проема должна быть ровной и гладкой. Переход уровня пола по всей длине проема должен составлять не более 1 см.

Пространство, необходимое для монтажа ворот, должно быть свободно и не загромождено.

Если замером подготовлены проемы с отклонениями от изложенных требований, замерщик обязан устранить отклонения до начала монтажа ворот.

ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА RSD02

Гаражные секционные ворота DoorHan серии RSD02 открывются вправо и не требуют дополнительного места перед гаражом, компактно сполагаются внутри гаража. Равномерные типы конструкции ворот, возможность изготовления ворот шириной до 6 м и высотой до 3,5 м позволяют подобрать идеальный вариант практически для любого помещения. Жесткий каркас из оцинкованной стали обеспечивает конструкции гаражных секционных ворот долговечность, защищает от взлома.



H — высота проема от 1800 мм до 3500 мм.

B — ширина проема от 2000 мм до 6000 мм.

h — притолок (расстояние от верха проема до потолка) не менее 150 мм.


b1 и b2 — расстояния от края проема до боковой внутренней стены не менее 120 мм.

D — расстояние от проема до внутренней стены гаража более $H+500$ мм.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА СЕРИИ ISD01

В первую очередь, промышленные секционные ворота серии ISD01 устанавливаются на производственных объектах, складах, в цехах и терминалах, где к ним предъявляются гораздо более жесткие требования, нежели к стандартным бытовым воротам.

К примеру, промышленные секционные ворота — это тяжелые конструкции, которые эксплуатируются ежедневно с высокой интенсивностью, они устойчивы к ветровым нагрузкам и герметично закрывают вход в производственное помещение.



H — высота проема от 2000 мм до 8000 мм.

B — ширина проема от 2000 мм до 8000 мм.


h — притолок не менее 150 мм.

b1 и b2 — расстояния от края проема до боковой внутренней стены не менее 120 мм.

D — глубина гаража не менее $H+500$ мм.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА СЕРИИ ISD02

Промышленные секционные ворота DoorHan серии ISD02 пользуются большой популярностью и устанавливаются в зданиях современной архитектуры с остекленными фасадами и витринами, в автомобильных салонах, выставочных и технических центрах, где интерьер помещения должен просматриваться через прозрачные стекла.



H — высота проема от 2000 мм до 6000 мм.

B — ширина проема от 2000 мм до 6100 мм.

h — притолок (расстояние от верха проема до потолка) не менее 150 мм.

b_1 и b_2 — расстояния от края проема до боковой внутренней стены не менее 120 мм.

D — глубина более $H + 500$ мм.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА СЕРИИ ISD03ALU

Промышленные секционные ворота серии ISD03ALU устанавливаются в проемы больших размеров производственных зданий различного типа, складских помещений, цехов, терминалов. Задача конструктивных особенностей данной серии — перекрывать проемы шириной до 10 м и высотой до 9,5 м. Секционные ворота серии ISD03ALU обладают повышенными прочностными свойствами, оснащены комплексной системой безопасности, устойчивы к коррозии и способны противостоять воздействиюgressive сред.



H — высота проема от 2000 мм до 9500 мм.

B — ширина проема от 2000 мм до 10000 мм.

h — притолок (расстояние от верха проема до потолка) не менее 150 мм.

b_1 и b_2 — расстояния от края проема до боковой внутренней стены не менее 120 мм.

D — глубина более $H + 500$ мм.

ИНСТРУМЕНТЫ

Для выполнения монтажа рекомендуется использовать следующие инструменты:





ОПТИМАЛЬНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ МОНТАЖНОЙ БРИГАДЫ

Оптимальная численность монтажной бригады составляет 2–3 человека, в зависимости от размеров ворот. Средней нормой для монтажной бригады является монтаж одних ворот в течение 4–6 часов.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ МОНТАЖЕ ВОРОТ

При монтаже ворот могут применяться различные крепежные элементы, выбор которых зависит от характеристик проема. Все крепежные детали должны быть стойкими к коррозии.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Щит секционных ворот


Система направляющих и тормозных механизмов

В данной Инструкции монтаж секционных ворот будет рассмотрен на примере ворот со стальным типом подъема. В приложении приведены особенности монтажа секционных ворот с различными типами подъемов и комплектацией, а также устновки дополнительных аксессуаров.




1. Нижняя панель

1 шт.




2. Средняя панель

* шт.



3. Верхняя панель

1 шт.




4. С-профиль

1 шт.



5. Торсионный механизм в сборе

* шт.



6. Горизонтальные привязывающие в сборе

1 п р




7. Угловая стойка в сборке с вертикальной привязкой и боковым уплотнителем

1 п р




8. Кронштейн крепления горизонтальных привязывающих**

* шт.



9. Установочный профиль** (32x32x2 мм)

* шт.



10. Универсальный угловой кронштейн** для крепления к потолку

* шт.



11. Болт для сборки привязывающих (1/4" x 3/4")

* шт.




12. Гайка (1/4")

* шт.




13. Комплект втулок для спорных

2 компл.



14. Пружинный мортазор

** 1 п р



15. Ролик

* шт.

* Количество зависит от размеров ворот.

** Установка зависит от комплектации ворот.




16. Боков я опор с держ телем ролик
* шт.




17. Верхняя опор с держ телем ролик
2 шт.



18. Внутренняя петля * шт.



19. Нижний угловой кронштейн с клиновым
креплением трос ** 1 п р




20. Нижний угловой кронштейн
регулируемый** 1 п р




21. Устройство з щиты от р зрыв трос с
регулировкой н тяжения трос **
1 п р



22. Устройство безоп сности трос **
1 п р



23. З движк ** 1 шт.



24. З мок для промышленных секционных
ворот** 1 шт.




25. Ручк -ступеньк для промышленных
секционных ворот** 1 шт.



26. Ручк выступающ я 1 шт.



27. Ручк облегченн я 1 шт.



28. Концевой опорный П-обр зный
кронштейн 1 п р



29. Внутренний опорный кронштейн * шт.



30. С морез 6,3×32 мм для п нелей
ворот * шт.

* Количество з висит от р змер ворот.


** Уст новк з висит от комплект ции ворот.



31. Болт с полукруглой головкой
(M8×25) * шт.



32. Гайка с фланцем (M8) * шт.



33. 3-х отверстийная пластина для стекла * шт.



34. С морез-глухарь (8×70 мм) * шт.



35. Дюбель ПВХ * шт.



36. Шайба 8×24 * шт.



37. Шпонк * шт.



38. Втулка для троса * шт.

* Количество зависит от размеров двери.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтажные работы производятся только в спецодежде, не стесняющей движения, т.к. же в з щитной скамье и перчатках. При сверлении материала, дырящих отлетающей стружки, при рубке и резке металла следует применять защитные очки. Для защиты органов дыхания от строительной пыли применять респиратор. Слесарные молотки и кувалды должны иметь гладкие, слегка выпуклые поверхности бойков, без выбоин, скосов, наклепов, сколов и трещин. Длинные рукаватки молотков должны быть не менее 250 мм; молотки должны быть прочными и легкими. Рукоятки и из креплены клиньями. Все инструменты, имеющие острые концы для рукояток, должны иметь рукоятки длиной не менее 150 мм. Деревянные рукоятки должны быть сняты с помощью кольца. Ударные инструменты не должны иметь косых и сбитых головок, трещин, из усечек. Гаечные ключи не должны иметь трещин и избоин, должны соответствовать размерам гаек и головок болтов; губки ключей должны быть цельные, не разбиты и не изломаны. Для переноски рабочего инструмента к месту работы необходимо применять специальную сумку или ящик. При работе для укладки инструмента использовать специальные пояса. Класть инструменты в суммы специальной одежды запрещается.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ

- Работы на высоте 1,5 м и более от поверхности пола относятся к работе, выполняемым на высоте. При работе на высоте следует пользоваться предохранительным ремнем поясом. В случае, когда нет возможности из крепления предохранительного пояса из элементов строительной конструкции, следует пользоваться страховочным ремнем, предварительно изведенным из элементов строительной конструкции. Выполнение работы, в данном случае, производится тремя ремнями. Приспособления и инструменты должны быть из креплены (привязаны) во избежание их падения при работе на конструкциях, под которыми расположены находящиеся под напряжением токоведущие части.
- Применение предохранительных поясов со страховкой из металлической цепи при работе на конструкциях, под которыми расположены находящиеся под напряжением токоведущие части, ЗАПРЕЩЕНО.
- Подача на верх элементов ворот, инструмент и монтажных приспособлений должен осуществляться с помощью «бесконечного» каната. Стоящий внизу работник должен удерживать канат для предотвращения раскачивания груза и приближения к токоведущим частям.

Запрещается:

- стоять под лестницей, с которой производятся работы;
- подбирать ссыпь с кирпичами-либо предметы для подачи на рабочем полу на верху, подача должна осуществляться при помощи прочной веревки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЕСТНИЦ И СТРЕМЯНОК

Приставные лестницы и стремянки должны быть снажены устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания при работе. Нижние концы приставных лестниц и стремянок должны иметь оковки с острыми и конечниками для установки на грунт, при использовании лестниц на гладких поверхностях (металле, плитке, бетоне) на них надеваются башмаки из резины или другого нескользящего материала.

Запрещается:

- работать с приставной лестницей, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 м от верхнего ее конца;
- работать с механическим инструментом с приставных лестниц;
- работать с двухверхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;
- находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;
- стоять под лестницей, с которой производится работа;
- класть инструмент на ступени лестниц и стремянок.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

К работе с электроинструментом допускаются лица, прошедшие специальное обучение и инструктаж на рабочем месте, имеющие соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. При проведении монтажных работ следует пользоваться электроинструментом, работающим при напряжении не выше 380/220 В. Выбор класса электроинструмента производится в зависимости от категории помещения по степени опасности рабочего места электротоком.

- Максимальный корпусный класс электроинструмента, работающего при напряжении выше 42 В переменного тока и выше 110 В постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью, особо опасен и при работе с ручными установками должен быть заземлен. Вилка подключения должна быть с заземляющим контактом. Подключение инструмента осуществлять

к электросети, имеющей з земление. Используемые удлинители должны иметь вилку и розетку с з земляющими контактами. При работе с таким инструментом следует пользоваться щитными средствами (резиновые перчатки, глоши). З щитные средства должны быть испытаны в установленном законодательством порядке.

Перед началом работы следует:

- проверить комплектность и надежность крепления деталей;
- убедиться в исправности кабеля (шнур), его из щитной трубы и штепсельной вилки, целостности изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, наличия щитовых кожухов и их исправности;
- убедиться в исправности цепи з земления (между корпусом и земляющим контактом штепсельной вилки);
- проверить четкость работы выключателя;
- проверить работу электроинструмента на холостом ходу.

При работе применять только исправный и проверенный инструмент. При выполнении работ не допускаться перегибов, перегибов электропровода, также проходки его в местах склонов конструкций, монтерии лов, движения транспорта. При работе в дождливую погоду (при снегопаде) места проходки кабеля и места производственных работ электроинструментом должны быть оборудованы на веса.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ


Электромонтажные работы следует выполнять в соответствии с нормами привилегий устройств электроустановок (ПУЭ), с соблюдением требований правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей).

МОНТАЖ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ СО СТАНДАРТНЫМ ПОДЪЕМОМ




Нижняя п нель

Нижняя п нель пост вляется в комплекте с боковыми крышк ми, нижним люминиевым профилем (приклеп нным к п нели), нижним резиновым уплотнением. В п нели просверлены отверстия для крепления внутренних петель. В боковых крышк х выполнен перфор ция отверстий для крепления нижних ч стей боковых опор. Количество з висит от высоты проем .



Средняя п нель

Средние п нели пост вляются в комплекте с боковыми крышк ми (приклеп нными к п нели). В п нелях просверлены отверстия для крепления внутренних петель. В боковых крышк х выполнен перфор ция отверстий для крепления нижних ч стей боковых опор. Количество з висит от высоты проем .




Верхняя п нель

Верхняя п нель пост вляется в комплекте с боковыми крышк ми, верхним люминиевым профилем (приклеп нным к п нели), верхним резиновым уплотнением.


СБОРКА НИЖНЕЙ ПАНЕЛИ



Отсоедините роликодерж тели от боковых опор.



Установите боковые опоры по просверленным отверстиям, используя 4 с морез 6,3×32 мм.



Установите устройство з щиты от обрыв трос на нижнюю п нель. Р зметьте и просверлите отверстия Ø4,2 мм для его крепления. З крепите кронштейн четырьмя с морез ми 6,3×32 мм (к к пок з но на рисунке).



Установите внутренние петли по отверстиям в п нели, р нее сдел нным н производстве. Отверстия в нижней ч сти петли должны со вп д ть с отверстиями в п нели, сдел нными н производстве.



З крепите петли при помощи 2-х с морезов.



Отсоедините роликодерж тели от боковых опор.




Установите боковые опоры по просверленным отверстиям.




Установите внутренние петли по отверстиям в п нели, р нее сдел нным н производстве. Отверстия в нижней ч сти петли должны со вп д ть с отверстиями в п нели, сдел нными н производстве. З крепите петли при помощи с морезов для п нелей ворот по н логии с нижней п нелью.

СБОРКА ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ




Установите верхние опоры ролик и з крепите при помощи с морезов для п нелей.


УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ




Вертикальные непривязывающиеся посты вставляются в сборе с угловыми стойками.




Перед установкой вертикальных направляющих необходимо проверить горизонтальность пола. Для этого положите С-профиль на пол и проверьте его горизонтальность с помощью строительного уровня.





Если для выравнивания С-профиля необходимы подкладки, то эти подкладки нужно использовать при установке вертикальных направляющих.



Перед установкой непривязывающих направляющих необходимо установить в проем нижнюю панель таким образом, чтобы ее край находился в проеме ровномерно с двух сторон.



Затем по панели установите вертикальные направляющие. Расстояние от торцевой поверхности панели до кромок непривязывающих должно составлять около 25–30 мм.



Проделайте отверстия в стене проема, используя перфорацию в угловой стойке в качестве шаблона.




Просверлите отверстия Ø10 мм в стене проема. В отверстия засыпьте дюбели.



З крепите угловые стойки к стене проема двумя с морезами, но не затягивайте их. Выстуки вставьте вертикальные и привлекающие по уровню и только после этого затяните с морезами.

УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ




Горизонтальные и привлекающие посты вставляются в сборе с С-профилем, служащим для повышения жесткости и привлекающих. В С-профиле и в горизонтальных и привлекающих сделаны отверстия для крепления с вертикальными и привлекающими и угловой стойкой.

Скрепите горизонтальные и вертикальные и привлекающие между собой при помощи двух болтов для сборки и привлекающих с гайками и с соединительной планкой, расположенной в месте стыка и привлекающих.


З крепите С-профиль горизонтальной и привлекающей к угловой стойке. Перед зажимом болтов необходимо выстуки вставить и привлекающие с помощью строительного уровня.

УСТАНОВКА КОНЦЕВЫХ ОПОРНЫХ П-ОБРАЗНЫХ КРОНШТЕЙНОВ



Использование П-образных концевых опорных кронштейнов позволяет обеспечить высокую технологичность сборки, монтаж и регулировки торсионного механизма.

Установите П-образный кронштейн плотно к угловой стойке, совместив углы кронштейна и угловой стойки. Внешняя стенка кронштейна должна совпадать с плоскостью угловой стойки. По перфорации в кронштейне разместите отверстия для крепления в стене проема. Просверлите и отверстия сверлом 12 мм. Заделайте в стену дюбели. Затяните кронштейн к призелке при помощи с морезами (с морезами не затягивать).



Проверьте горизонтальность установки кронштейнов с помощью С-профиля (допускется использование лазерного уровня).

ВНИМАНИЕ! Установите кронштейн необходимым образом, чтобы изгиб кронштейна смотрел вверх.

УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ ВТУЛОК




Распорные втулки служат для ограничения движения полотна ворот вдоль плоскости проема. Установите втулки на оси роликов верхних и боковых опор.



В зависимости от типа нижнего углового кронштейна подберите и установите распорные втулки на оси роликов в нижних угловых кронштейнах.


УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ



Установите ролики в роликодержатели нижних угловых кронштейнов и установите панель на неё. Установите ролики с роликодержателями на боковые опоры.



Выровняйте нижнюю панель по строительному уровню. При необходимости используйте подкладки соответствующей толщины.




Аналогично установите следующие панели.




На боковые опоры установите роликодержатели с роликами.




В случае, если в панели не просверлены отверстия верхней части петли, не метьте отверстия для крепления верхних частей внутренних петель и боковых опор.



Просверлите и меченные отверстия Ø4 мм на глубину 25–30 мм.



Закрепите верхние части петель с помощью с морозов для панелей.




Установите верхнюю панель. Отрегулируйте положение верхнего ролика, обеспечив плотное прилегание панели к проему.

УСТАНОВКА ТОРСИОННОГО МЕХАНИЗМА



На пружине с правой и левой вивкой количество оборотов взвод пружины обозначается черной полосой.




На пружине с левой и правой вивкой количество оборотов взвод пружины обозначается красной полосой.



Торсионный механизм устанавливается в П-образные концевые опорные кронштейны и дополнительно поддерживается универсальным внутренним кронштейном.

В случае установки в лист, состоящего из двух частей, используется соединительная муфта с возможностью регулировки троса.




Соедините две части в лист с помощью муфты, вставив шпонки в шпоночные пазы обеих частей муфты. Затяните болты, соединяющие две части муфты.



Установите торсионный механизм в сборе таким образом, чтобы плоскость концевых стальных концов с подшипником располагалась с подлицо с внешней стенкой кронштейна. Наденьте на вал стопорное кольцо вплотную к подшипнику.




Зависимость установки плоскости концевой стены от установленных концевых опорных П-образных кронштейнов и от типа борта нов предстает в таблице.

Кронштейн концевой опорный П-образный 127/152 мм	БЛИЖНИЕ	OMI8	OMI12	DH11000	DH11011	OMI54-HL-LD
	ДАЛЬНИЕ	OMI18	OMI54HL			
Кронштейн концевой опорный П-образный 174 мм	БЛИЖНИЕ	OMI11VL	OMI120HL			
	ДАЛЬНИЕ	OMI32	OMI18VL			OMI164HL
Кронштейн концевой опорный П-образный 174 мм	OMI28VL					



З крепите устройство от обрыв пружины к концевому опорному П-обр зному кронштейну при помощи двух комплектов крепежных элементов (болт 10×25, гайка M10, шайба 10 гроверн я).

При уст новке устройств безоп сности от обрыв трос для крепления трос необходио звести его в ст льную трубку с резьбой т к, к пок з но н рисунке.



Н мот ите необходимое количество трос н б р б н (р считаю ется индивидуально, информ ция прил г ется в монт жной к рте).

Выведите трос через проушину и проденьте через специальное технологическое отверстие.

З тяните обжимной винт, т ким обр зом з фиксируют трос н б р б н.

ВЗВЕДЕНИЕ ПРУЖИНЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ВАЛОМ



На пружине проведен кр ской специ льня р зметочн я полос , служ щ я для ук зния количества з крученных витков пружины. Р счетное число оборотов ук зно в монт жной к рте и н на клейке н полотне ворот.


После взведения пружины з фиксируйте ее, положив упоры под монт жные воротки, з тяните болты крепления оконч ния пружины к втулу и вытащите воротки.

ВНИМАНИЕ! Взведение пружины осуществляется с помощью двух воротков, которые уст н влив ются в специальные отверстия в оконч нии пружины.

КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ

В з висимости от высоты притолоки и горизонтов полотна ворот н пр вляющие крепятся к потолку с помощью различных типов кронштейнов.

А) Крепление при помощи кронштейнов крепления горизонтальных пр вляющих.




З крепите кронштейн к горизонтальной пр вляющей при помощи з кл дной пл стены и болт с гайкой.

Р зметьте отверстия для крепления кронштейн к потолку.



Просверлите отверстия сверлом Ø10 мм и вставьте дюбели. З крепите кронштейн при помощи с морезов с шайбами.


Б) Крепление при помощи универсальных угловых кронштейнов.




З крепите перфорированный уголок 32×32 мм при помощи двух болтов и универсальный угловой кронштейн.



З крепите перфорированный уголок к непривязывающей.




Разметьте отверстия для крепления кронштейн к потолку.



Просверлите отверстия сверлом Ø12 мм и вставьте дюбели. З крепите кронштейн при помощи с морезов с шайбами.



В) Крепление при помощи монтажных уголков.



Монтажные уголки собираются из перфорированных уголков 32×32 мм с учетом расстояния от горизонтальных и привязывающих до потолка.




Приложите монтажный угольник к непривязывающим в месте крепления. Отметьте и просверлите отверстия в потолке. З крепите монтажный уголок с помощью с морезов с шайбами и дюбелей.



Проверьте горизонтальность и привязывающих при помощи строительного уровня. При необходимости отрегулируйте горизонтальность и привязывающих, смешав отверстия в перфорированном уголке по правилам универсального углового кронштейна. Допускается выравнивание диагонали А и В, подняв полотно ворот до крайнего верхнего положения и проверяя равномерность зазоров между торцами полотна ворот и привязывающими. Перед окончательным креплением и привязывающих к потолку необходимо проверить расстояние между противоположными углами (диагонали А и В должны быть равны).

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ТРОСОВ

А) Регулировка натяжения тросов с помощью нижних угловых кронштейнов с возможностью регулировки тросов.




В случае неровного пола подложите подкладку под край полотна, пока оно не будет выровнено по уровню.

Отрегулируйте трос, зажмутвя гайки, расположенные на металлической втулке, через которую проходит трос. При откручивании верхней гайки натяжение троса ослабевает, при зажиме гайки — усиливается. Край только полотна будет одинаково соприкасаться с одной стороны с полом, с другой с подкладкой, зажмутвя металлическую втулку путем зажима нижней гайки.



Б) Регулировка натяжения тросов с помощью соединительной муфты с возможностью регулировки тросов.

Перед началом регулировки необходимо убедиться в том, что пол ровный (без перекосов). В противном случае необходимо подложить подкладки под нижнюю часть полотна ворот.



Ослабьте болты, соединяющие две части муфты. Отрегулируйте натяжение тросов путем вращения двух частей влево. Зажмутвя новое положение муфты при помощи болтов с гайками.


УСТАНОВКА С-ПРОФИЛЯ



Зажмутвя соединительный С-профиль с помощью болтов 1/4 × 3/4 с гайками.

Зажмутвя С-профиль к концам горизонтальных направляющих с помощью болтов 1/4 × 3/4 с гайками.




УСТАНОВКА АМОРТИЗАТОРОВ



З крепите мортиз тор к С-профилю н обоих конц x н пр вляющих при помощи з кл дных пл стин и болтов с г як ми. Уст новите мортиз тор т ким обр зом, чтобы при открытых ворот х он н ходился в сж том состоянии не менее 50% от длины его ход .



УСТАНОВКА РУЧКИ

Ручк для промышленных ворот уст н влив ется в подготовленное н производстве отверстие в нижней сэндвич-п нали.



Уст новите две ч сти ручки симметрично друг другу с р зных сторон сэндвич-п нали.

Вст вьте дв с морез с внешней стороны полотн ворот.




Вст вьте дв с морез с внутренней стороны полотн ворот.

З тяните с морезы, н месте уст новки с морезов уст новите пл стиковые з глушки.

Ручк уст новлен .




УСТАНОВКА РУЧКИ ВЫСТУПАЮЩЕЙ И ОБЛЕГЧЕННОЙ



Н метьте отверстия для уст новки ручки.

Просверлите четыре отверстия Ø10–12 мм.

После этого з крепите ручку с помощью с морезов 4,8×35 мм, входящих в комплект ручки.




Н метьте отверстия для уст новки ручки.

Просверлите дв отверстия Ø10–12 мм.

После этого з крепите ручку с помощью с морезов 4,8×35 мм, входящих в комплект ручки.


УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ



Установите движку на высоте, удобной для открывания. Рассмотрите отверстия для крепления.



Просверлите отверстия Ø4,2 мм для крепления движки и отверстие Ø15 мм в угловой стойке для входления ригеля в движки.



Закрепите движку на двери при помощи четырех болтов с морозами. Проверьте работу движки.

ВНИМАНИЕ! Установите движку необходимо после блокировки ворот (взвешивания пружины) для того, чтобы ригель в движки находился на одной оси с отверстием в направляющей.

ПРОВЕРКА ДВИЖЕНИЯ ВОРОТ

После монтажа необходимо провести проверку движения ворот. Ворота должны двигаться плавно, без рывков. Ролики не должны заедать в направляющих. При установке ворот в любом промежуточном по высоте месте, ворота не должны совершать сопротивление движение вверх или вниз.

Если при проверочном открытии ворота бледеется перекос панелей по горизонту или, то отрегулируйте натяжение тросов.

В случае неплотного прилегания полотна ворот к проему необходимо отрегулировать положение роликов. Поднимите полотно ворота на 50 мм и подложите под него деревянные бруски. Отрегулируйте положение роликодержателей с роликами таким образом, чтобы ролики плотно прилегали к поверхности винтов вертикальных направляющих. Уберите деревянные бруски и закройте ворота. Проверьте люфт между полотном ворот и проемом, он должен составлять 12 мм.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Привильная установка ворот гарантирует надежность и долговечность их эксплуатации. Для продления срока службы ворот следуйте данной Инструкции. Ручное открытие и закрытие ворот осуществляется только при помощи ручки. При открытии и закрытии ворот вручную не прилагайте к ним больших усилий. Резкое открытие и закрытие ворот недопустимо. При использовании в том числе электрического привода следует руководствоваться Инструкциями, прилагаемыми к приводу.

Запрещается открывать ворота вручную при сцепленном приводе.

Не допускайте детей к устройству управления в том числе электрическими воротами (кнопкам, пультам). Следите за тем, чтобы дети и животные не находились в зоне действия ворот во время их работы.

Строго запрещено проходить или пробегать под движущимся полотном ворот, т.к. это может привести к серьезным травмам.

Не подвергайте ворота удару и не препятствуйте их свободному открытию и закрытию. Не подвергайте ворота грязнению и направляющие и ролики, т.к. это может привести к их разрушению и выходу из строя.

Следите за тем, чтобы во время движения полотна в проеме отсутствовали посторонние предметы и мусор. Их наличие может привести к перекосу и клиниванию ворот. Во избежание травм не трогайте руки и подвижные части ворот (ролики, боковые опоры, панели и т.п.) во время их движения.

В случае использования ворот неизвестный изготовитель не несет ответственности за их целостность и привильную работу, а также возможные травмы и вред, нанесенные людям, животным или вещам.



ПРИЛОЖЕНИЕ

УСТАНОВКА КОНЦЕВЫХ ОПОРНЫХ КРОНШТЕЙНОВ



Установите концевой опорный кронштейн по отверстиям на угловой стойке. По перфорации в кронштейне разметьте отверстия для крепления в стене проема. Просверлите и меченные отверстия в С-профиле сверлом Ø8,5 мм и в стене сверлом Ø12 мм. Забейте в стену дюбели. К стене зажмите концевой опорный кронштейн при помощи с морезов. Скрепите концевой опорный кронштейн, С-профиль и угловую стойку между собой при помощи болтов M8×25 с гайками.


УСТАНОВКА ТОРСИОННОГО МЕХАНИЗМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНЦЕВЫХ ОПОРНЫХ КРОНШТЕЙНОВ



Торсионный механизм устанавливается в концевые опорные кронштейны и дополнительно поддерживается универсальным внутренним кронштейном.

Установите на вал пружину в сборе. Для пружины с првой и вивкой фланец для крепежа к универсальному внутреннему кронштейну находится спереди. Со стороны кронштейна устанавливаются подшипник узкой стороной внутрь фланца окончания пружины. Пружина с левой и вивкой устанавливается зеркально.



Установите на вал бобы для троса. Бобины имеют маркировку левый (L) и правый (R) и устанавливаются соответственно: слева спереди.



Проденьте трос через специальное технологическое отверстие. Затяните обжимной винт, таким образом зажимывая трос.

Выдвиньте трос через проушину и виток безопасности. Количество оборотов на мотки троса для каждого ворота считывается индивидуально. Информация приводится в монтажной карте.

Поднимите сборочный узел и установите в подшипники опорных кронштейнов. Отметьте отверстия для крепления универсального внутреннего кронштейна к стене.




Просверлите и меченные отверстия 12 мм и зажмите промежуточный кронштейн при помощи с морезов с шайбами и дюбелей.

Установите подшипник во фланец окончания пружины, затем зажмите фланец с помощью болтов M10x45 с гайками и универсальным внутренним кронштейном.

ВНИМАНИЕ! При установке механизма устанавливившиеся с двумя пружинами при сборке пружин с првой и вивкой устанавливаются на левой части вала, пружина с левой и вивкой — на правой.


УСТАНОВКА ЗАМКА ДЛЯ ВОРОТ



З мок рекомендуется уст н влив ть н вто-
рую п нель снизу с првой стороны полотна
ворот (вид изнутри помещения).




Р зметьте и просверлите 4 отверстия сверлом
 $\varnothing 4$ мм н глубину 15–20 мм с внутренней сто-
роны ворот для крепления корпуса з щелки.




З крепите корпус з щелки к п нели ворот
четырьмя с морез ми.




Откройте ворот и просверлите отверстие
 $\varnothing 15$ мм в угловой стойке для входления
ригеля з мк .





Приложите корпус з мк к п нели с учетом
длины тяги, соединяющей его с з щелкой
з мк , и р зметьте отверстия для крепления
з мк под ручку з мк и его цилиндр.




Просверлите н меченные отверстия: 3 отвер-
стия $\varnothing 5,5$ мм для крепления з мк ; под ручку з мк и цилиндр — сверлом $\varnothing 19$ мм.




Устновите н ружную н кл дку и скрепите ее с корпусом з мк при помощи трех винтов с г-
ми, входящих в комплект з мк .



Н стержень н деньте внутреннюю ручку.
Скрепите их винтом.





Устновите цилиндр и з крепите его к корпусу з мк с помощью винт .



Устновите тягу, соединяющую уголок з щел-
ки и язык з мк .

После монт ж проверьте пл вность ход ригеля з мк и р боту з щелки.



ТОРСИОННЫЙ МЕХАНИЗМ «ПРУЖИНА В ПРУЖИНЕ»



Торсионный механизм «пружина в пружине» устанавливается в случаях, когда высота проема больше, чем ширина проема в 1,5 раза, и когда вило, нависающий или вертикальный подъем. В этом случае используются пружины с внутренним диаметром 152 и 95 мм.

Под пружину Ø152 мм установите дополнительный кронштейн для сдвоенных пружин.




Разметьте места для его крепления к стене проема.



Закрепите торсионный механизм на полу прижимными винтами. Установите универсальный внутренний кронштейн для крепления окончания пружины 95 мм и разметьте места для его крепления.

Проделайте размеченные отверстия. Закрепите кронштейны при помощи дюбелей и с морозами. Прикрепите окончания пружины Ø95 мм к опорному кронштейну при помощи болтов M10×45 с гайками, окончания пружины Ø152 мм закрепите болтом 3/8"×11 1/2".



УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ ОТ ОБРЫВА ПРУЖИНЫ



Данный механизм служит для защиты от отрыва щита при обрыве пружины. Пристыкуйте кронштейн к стене проема и разметьте места его крепления к стене.

Закрепите механизм защиты от обрыва пружины к стене проема при помощи с морозами с гайками.



Закрепите корпус защелки к панели ворот четырьмя с морозами.



Закрепите фланец пружины к рычагу защелки двумя болтами с гайками.

Взведите пружину на необходимое число оборотов и выньте стопорный шплинт, освободив тем самым подпружиненную защелку.




УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ ТРОСА



При установке угловых кронштейнов с устройством безопасности троса зажмите и просверлите дополнительные отверстия, используя пластины в качестве шаблонов.

Перед установкой пластин для устройства безопасности троса зажмите и просверлите дополнительные отверстия, используя пластины в качестве шаблонов.


Установите пластины по отверстиям в угловой стойке и зажмите их одновременно со стойкой к стене проема с помощью морозилок с шагами.



Накладки устанавливаются наружу (на выступах) вверх.


Устройство безопасности троса устанавливается на полотно двери по технологии с нижним угловым кронштейном с тонкой регулировкой троса (с клиновидным креплением). При установке углового кронштейна с устройством безопасности троса зайдите трос в клиновидный крим на кронштейн согласно рисунку. Пропустите трос в хомут на крюке кронштейна, поместите клин в петлю троса, зажмите трос вместе с клином в клиновидный крим на.

УСТАНОВКА НИЖНЕГО УГЛОВОГО КРОНШТЕЙНА С КЛИНОВИДНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ТРОСА



Установите нижние угловые кронштейны на нижнюю панель. Зажмите и просверлите отверстия Ø4,2 мм для его крепления. Зажмите кронштейн четырьмя морозилками M3x32 мм (как показано на рисунке).


При установке нижнего углового кронштейна зайдите трос в клиновидный крим на кронштейне, в петлю троса поместите клин, зажмите трос вместе с клином в клиновидный крим на из фиксируйте с помощью скобы и морозилок. Затяните пятый морозильник с направляющей стрелкой на рисунке в последнюю очередь.



В случае неровного пола подложите подкладку под край полотна, пока оно не будет выровнено по уровню.




Выверните с морезом, крепящий свободный конец троса, с помощью скобы крепления троса к основанию кронштейна, в сплошного положения приподнятом углу полотна ворот. Снимите скобу.




С помощью отвертки слегка поднимите узкий конец клина. При этом он блеет зажима, и он не может проскользить. Приподнятый угол полотна опускается. К сожалению, полотно будет одинаково соприкасаться с одной стороны с полом, с другой стороны с подкладкой, поэтому молотком клин из фиксируйте свободный конец троса при помощи скобы и с морезом. Еще раз проверьте на тяжение тросов (они должны быть примерно одинаково натянуты и не должны цепляться за конструкцию ворот).

УСТАНОВКА НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ МУФТЫ ДЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВАЛА




Муфта устанавливается по аналогии с регулируемой муфтой.


УСТАНОВКА ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВАЛА ДИАМЕТРОМ 31,75 ММ



Зкрепите концевой опорный кронштейн к стене проема при помощи четырех саморезов с шайбами и дюбелей. В зависимости от типа борта расположите и зкрепите регулируемый подшипник по отверстиям в кронштейне. Аналогично зкрепите второй опорный кронштейн.




Установите на вал бобышки, пружину и подшипник универсального опорного кронштейна. Вставьте вал в подшипники опорных кронштейнов.



Установите универсальный внутренний кронштейн на стене проема, а затем засверлите отверстия сверлом 12 мм в стене проема. Вставьте дюбели и зкрепите кронштейн четырьмя саморезами с шайбами. Зкрепите регулируемый подшипник на внутреннем кронштейне при помощи болтовых соединений M10×45 мм. Зкрепите фланец пружины к внутреннему кронштейну.

УСТАНОВКА РУЧНОГО ЦЕПНОГО ПРИВОДА

Ручной цепной привод может быть установлен к двери с правой или левой стороны ворот.



Наденьте на вал стопорное кольцо.




Установите на вал ручной цепной привод, предварительно вставив шпонку в шпоночный паз.



Наденьте второе стопорное кольцо.




Закрепите стопорные кольца на валу болтами M8×25 мм (болты должны упираться в шпоночный паз).




Прикрепите кронштейн крепления ручного цепного привода плотную к стене проема и к приводу. Резьбом отверстия для крепления кронштейна к стене.




Просверлите зарезанные отверстия сверлом Ø12 мм.




Вставьте дюбель и закрепите кронштейн крепления ручного цепного привода к стене при помощи морезов и к приводу при помощи шайб с гайками.





Установите на тяжной ролик фикстором цепи на высоте 1 м и на одной оси с приводом. Резьбом отверстия в стене для крепления на тяжном ролике.



Вставьте дюбели в просверленные отверстия и закрепите на тяжной ролик при помощи морезов.





Проденьте цепь через привод и на тяжной ролик.




Скрепите звенья цепи с помощью пистолета.

В случае использования тяжного ролика:



Установите тяжной ролик на полу, на одной оси с приводом. Резьбовые и просверленные отверстия в полу для крепления тяжного ролика.

Вставьте инкрустные болты в просверленные отверстия и затяните их.





Проденьте цепь через привод и тяжной ролик.


Скрепите звенья цепи с помощью пассажей.

УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА НА КАЛИТКУ

В случае, если в полотне секционных ворот есть врезка в листки, необходимо установить доводчик.





Установите корпус доводчика по четырем отверстиям, просверленным в производстве в полотне калитки.



Установите рычаг доводчика в скользящую шину на полотне ворот.


Закрепите рычаг доводчика на межраме доводчика.

УСТАНОВКА ОМЕГА-ПРОФИЛЯ



Омега-профиль устанавливается на проемах с шириной щита > 4700 мм и в случаях повышенной ветровой нагрузки. Профиль служит для усиления жесткости щита, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Омега-профиль рекомендуется устанавливать под центр льные петли и крепить к панели с помощью с морозов (с внутренней стороны панели).



УСТАНОВКА ДВОЙНЫХ БОКОВЫХ ОПОР




Двойные (усиленные) боковые опоры роликов используются в случае больших габаритов полотна ворот, когда на грузке один ролик превышает 35 кг.



Разберите боковые опоры с держателями роликов. Установите опоры по просверленным отверстиям и зафиксируйте при помощи саморезов для панелей.

УСТАНОВКА ФАЛА КАРДНОВОГО

Кардовый фланец служит для ручного закрытия ворот при высоком проеме.



Один конец кардового фланца крепите к втулке ролика на нижнем угловом кронштейне.



Второй конец фланца крепите в любом свободном отверстии угловой стойки или концевом опорном кронштейне.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА ВЕРТИКАЛЬНОГО И ВЫСОКОГО ПОДЪЕМОВ



Высокий подъем.



Высокий подъем с выносным в лом.



Вертикальный подъем.



Высокий подъем, двухъярусная система.



Высокий подъем, с выносным в лом, двухъярусная система.




Вертикальный подъем с выносным в лом.


ДВУХВАЛЬНАЯ СИСТЕМА НА КОНЦЕВЫХ ОПОРНЫХ КРОНШТЕЙНАХ




Установите опорный кронштейн вплотную к стене и угловой стойке, совместив при этом отверстия в кронштейне и стойке. Рассмотрите отверстия для крепления к С-профилю и стене проема по перфорации в опорном кронштейне.



Просверлите нанесенные отверстия (в стене сверлом 12 мм и в С-профиле — 8,5 мм).




Вставьте дюбели в отверстия в стене. Аналогично произведите разметку для крепления кронштейнов с другой стороны проема.



Симметрично с внутренней стороны установите второй опорный кронштейн, для чего приставьте его к стене проема и разметьте места его крепления к стене. Расстояние между кронштейнами должно быть таким, чтобы можно было разместить ролики.




Просверлите нанесенные отверстия в стене сверлом Ø12 мм, вставьте дюбели и закрепите кронштейн с помощью с морозов. Аналогично закрепите опорный кронштейн с другой стороны проема.




Вставьте валик с пружиной в подшипники кронштейнов и установите ролики. Закрепите правый и левый опорные кронштейны к стене с помощью с морозов с шагами и к угловым стойкам с С-профилями при помощи болтов с гайками.




Установите на валик звездочку, предварительно вставив шпонку в шпоночный паз. Закрепите звездочку на валике крепежными болтами M8×25 мм. Аналогично закрепите звездочку на валике с другой стороны проема.




Приставьте опорный кронштейн для второго валика вплотную к стене таким образом, чтобы он был вертикальным и находился на одной линии с нижним кронштейном, закрепленным к угловой стойке и стене. В зависимости от высоты притолоки межцентровое расстояние между валиками (A) может изменяться от 240 до 393 мм. Исходя из этих размеров установите верхний опорный кронштейн. Рассмотрите возможность изменения высоты кронштейна. Аналогично закрепите опорный кронштейн для второго валика с другой стороны проема.



Установите второй валик с пружиной в подшипники верхних опорных кронштейнов.



Установите на второй вал звездочку таким образом, чтобы она расположилась на одной линии с нижней звездочкой. Предварительно нееньте на них цепь. Если межцентровое расстояние между валами (A) меньше 393 мм, то укоротите цепь согласно табл. 1. Затем фиксируйте верхнюю звездочку на валу крепежными болтами. Аналогично установите звездочки и цепь с другой стороны проема.



Установите дополнительный опорный кронштейн на нижний вал, для чего приставьте его к стене проема, не вытирайте и просверлите отверстия для крепления.





Таблица 1


<i>n</i> , шт.	108	106	104	102	100	98	96	94	92	90	88	86	84
A, мм	392,5	380	367,5	355	342	329,5	317	304	291,5	278,5	266	253,5	240,5

n — количество звеньев цепи, включая соединительное (исходное кол-во — 108, минимальное — 84)
A — межцентровое расстояние.




При использовании соединительных муфт опорные кронштейны устанавливаются с обеих сторон от муфт.


ДВУХВАЛЬНАЯ СИСТЕМА НА П-ОБРАЗНЫХ КОНЦЕВЫХ ОПОРНЫХ КРОНШТЕЙНАХ



Установите на верхний и нижний валы звездочки таким образом, чтобы они расположились на одной линии. Предварительно нееньте на них цепь. Если межцентровое расстояние между валами (A) меньше 393 мм, то укоротите цепь согласно табл. 1. Аналогично установите звездочки с другой стороны проема.




Затем фиксируйте звездочки крепежными болтами.




Установите на звездочки соединительную цепь. В зависимости от межцентрового расстояния в положении вала, укоротите цепь, согласно сноска в табл. 1, и установите на место.

УСТАНОВКА НАТЯЖИТЕЛЯ ЦЕПИ


Устройство н тяжения цепи предн зи чено для н тяжения цепи при ее р стяжении и г - шения колебаний, возник ющих в процессе ее эксплуатации.




Установите устройство н тяжения н верхний в л вплотную к концевому опорному кронштейну перед установкой звездочки и цепи.




Установите звездочку вместе с цепью вплотную к устройству н тяжения цепи.



Расположите ролики н тяжителя с внешней стороны цепи.



Возможн установка стопорного кольц в том случае, если концевой опорный кронштейн н ходится д леко от звездочки.




Н верхний в л установите н тяжитель цепи. З фиксируйте положение н тяжителя цепи стопорным кольцом.

Для облегчения монтажа торсионного механизма промышленных секционных ворот рекомендуется использовать гусь монтажный и ручную тягу с грузоподъемностью ~500 кг.



Тяга ручная




Гусь монтажный

МОНТАЖ ТОРСИОННОГО МЕХАНИЗМА С ВЫНОСНЫМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ВАЛОМ




Разберите кронштейн выносного вала со скобой.




Прислоните выносной кронштейн для низкого вала к стене проема вплотную к угловой стойке (с внешней стороны) согласно монтажной карте. По перфорации в кронштейне сделайте первую метку для его крепления к стене и угловой стойке.




Просверлите по первой метке в стене проема десять отверстий сверлом 12 мм и восемь отверстий в угловой стойке сверлом 7 мм.




Затем крепите кронштейн к стене при помощи дюбелей с морозами и к угловой стойке при помощи болтовых соединений. Аналогично установите второй кронштейн с другой стороны проема.



Затем крепите трубу к кронштейну с помощью скоб и гаек согласно монтажной карте.




Установите внутренние выносные кронштейны для крепления тросов на трубе согласно размерам, указанным в монтажной карте, и затем крепите их с помощью с морозами по меткам.



Вставьте вал с пружиной в подшипники кронштейнов и установите балансы.

УСТАНОВКА ОПОРЫ ТРОСА



При установке секционных ворот с высоким/вертикальным типом подъема, с расположением роликов снизу, на боковые опоры нижней панели необходимо устанавливать опоры тросов для исключения перетирания тросов о боковую опору.




Опору тросов крепите к боковой опоре с помощью двух болтов с полукруглой головкой и двумя соответствующими гайками. Трос необходимо завести в специальное ухо на опоре тросов.

УСТАНОВКА КОНЦЕВЫХ ОПОРНЫХ КРОНШТЕЙНОВ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОДЪЕМЕ



Установите концевой опорный кронштейн по отверстиям на угловой стойке и по перфорации в нем разместите отверстия для крепления в стене проема.



Просверлите в меченные отверстия в стене сверлом Ø12 мм. Забейте в стену дюбели. Скрепите концевой опорный кронштейн и угловую стойку между собой при помощи болтов M8×25 с гайками.



Зкрепите к стене концевой опорный кронштейн при помощи дюбелей и с морозов.




Вставьте в левый сборок с пружиной и баром в опорные кронштейны.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА НИЗКОГО ПОДЪЕМА




Низкий подъем без баланса спереди.




Низкий подъем без баланса сзади.

УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ



Горизонтальные направляющие просто вставляются в сборке. В них перфорированы отверстия для крепления с вертикальными направляющими.



Скрепите горизонтальные и вертикальные направляющие между собой при помощи двух болтов для сборки направляющих с гайками и соединительной пластины, расположенной в местестык направляющих.



Перед зажимкой болтов необходимо выставить направляющие с помощью строительного уровня.



УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ ОПОРЫ РОЛИКА



При сборке верхней панели устновите верхние опоры ролика. Выровняйте края углового кронштейна по панели, просверлите 4 отверстия Ø4,2 мм и закрепите его при помощи морезов для панелей ворот.

Установите ролик опоры в верхнюю горизонтальную направляющую. Если есть с морезами, отрегулируйте верхние опоры таким образом, чтобы обеспечить плотное прилегание верхней панели к притолоке. Затяните с морезами.

УСТАНОВКА КОНЦЕВЫХ ОПОРНЫХ КРОНШТЕЙНОВ ПРИ НИЗКОМ ПОДЪЕМЕ





Установите опорный кронштейн вплотную к стене и угловой стойке, совместив при этом отверстия в опорном кронштейне, угловой стойке и кронштейне для крепления шкивов.

Разметьте и просверлите отверстия сверлом Ø10 мм для крепления к стене проема по перфорации в опорном кронштейне.

Закрепите кронштейн к стене при помощи дюбелей и с морезами с гайками и при помощи болтов с гайками к кронштейну крепления шкивов и угловой стойке.

УСТАНОВКА С-ПРОФИЛЯ





Закрепите С-профиль к концу горизонтальной направляющей с помощью кронштейнов и болтов 1/4" x 3/4" с гайками.

КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ К ПОТОЛКУ

В зависимости от высоты притолоки и направляющие крепятся к потолку с помощью двух типов кронштейнов.

А) Крепление при помощи кронштейнов крепления горизонтальных направляющих.





При высоте притолоки до 400 мм и направляющие крепятся при помощи четырех угловых кронштейнов, болтов с гайками. Закрепите универсальный кронштейн на двойные направляющие с помощью болта с гайкой.

Закрепите угловой кронштейн к потолку с морезами (2 шт.) с дюбелями.

При высоте притолоки от 400 мм до 650 мм и направляющие крепятся при помощи четырех удлиненных угловых кронштейнов, болтов с гайками.



Б) Крепление при помощи универсальных угловых кронштейнов.




З крепите перфорированный уголок 32×32 мм при помощи двух болтов на универсальный угловой кронштейн

При высоте притолоки от 650 мм до 1500 мм на привлекающие крепятся при помощи кронштейн углового универсального соединенного с перфорированным уголком.

В) Крепление при помощи универсальных угловых кронштейнов.



При высоте притолоки от 1500 мм на привлекающие крепятся при помощи перфорированного уголка 32 × 32 мм.



Проверьте горизонтальность на привлекающих с помощью строительного уровня (при необходимости отрегулируйте). Перед окончательным креплением на привлекающих к потолку необходимо проверить расположение между противоположными углами (углы А и В должны быть равны).

УСТАНОВКА АМОРТИЗАТОРОВ





Разметьте и просверлите по два отверстия Ø8 мм в нижних горизонтальных на привлекающих.

З крепите С-профиль с помощью болтов с полукруглой шляпкой M8×25 и гайки с фланцем.



З крепите пружинный мортизатор с помощью зажимных планок стен и болтов с гайками. Отрегулируйте положение мортизатора и затяните гайки.


НИЗКИЙ ПОДЪЕМ, БАРАБАН СЗАДИ, УСТАНОВКА ШКИВА




По отверстиям в угловой стойке установите шкив и зафиксируйте при помощи 4 болтов с полукруглой головкой M8×16. Разметьте и просверлите отверстия Ø8 мм в стене притолоки.

Вставьте дюбели и зафиксируйте кронштейн шкива в стене при помощи с морозами с шайбами.


НИЗКИЙ ПОДЪЕМ, БАРАБАН СЗАДИ, МОНТАЖ ТОРСИОННОГО МЕХАНИЗМА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ВАЛОМ




Прист вте концевой опорный кронштейн к горизонт льным н пр вляющим с н ружной стороны. По перфор ции в кронштейне р зметьте отверстия в н пр вляющих для его крепления.





Просверлите н меченные отверстия сверлом Ø8,5 мм.




З крепите концевой опорный кронштейн к двойным горизонт льным н пр вляющим при помоши болтов с г йк ми.





Уст новите и з крепите ролик, н пр вляющий трос, для б р б н сзди совместно с монт жным угольником для уст новки горизонт льной пл нки н концевом опорном кронштейне при помоши болт с г йкой. Уст новите и з крепите С-профиль с помощью монт жных угольников, з кл дных пл стин болт ми с полукруглой головкой M8×25 соответствующими г йк ми.




Уст новите в л в подшипники концевых опорных кронштейнов, предв рительно уст новив н него б р б ны, пружину и кронштейн крепления для б р б н сзди.



Прикрепите кронштейн крепления для б р б н сзди к С-профилю при помоши кронштейн крепления С-профиля, монт жного угольник для уст новки горизонт льной пл нки, з кл дной пл стины и болт с г йкой.



З крепите пружину к кронштейну крепления для б р б н сзди двумя болт ми с г йк ми.



З крепите сборку к потолку с помошию кронштейнов (тип кронштейн з висит от высоты притолоки).

ДЕМОНТАЖ

Отключите электропривод от розетки. Демонтируйте электропривод согл сно Инструкции по электроприводу. З - кройте ворот и р ссл быте пружину. Д лее демонт ж осуществляется согл сно д нной Инструкции в обр тном порядке.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

З прещ ется уст н влив ть дополнительное оборудов ние или ксессуры, т кже производить с мостоятельно з - мену или регулировку отдельных ч стей без консульт ций с изготовителем.

Рекомендуется использовать только оригиналльные з п сные ч сти и ксессуры во время уст новки и д льнейшей эксплу тации секционных ворот.

Фирм -изготовитель не несет ответственности з возможные тр вмы и вред, н несенные людям, животным или ве-щ м в случ е не вторизиров нной модифик ции.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Секционные ворот не нужд ются в к ком-либо сложном или специализиров нном обслужив нии.

П нали, сост вляющие щит ворот, имеют стойкое з щитно-декор тивное покрытие. Для поддержания кр сивого и к-кур тного вид рекомендуется периодически протир ть их поверхность вл жной тряпкой с применением нейтр льных бытовых моющих средств.

При возникновении скрип в петлях или в осях роликов необходимо н нести небольшое количество см зочного м -тери л в отверстия для см зки в центр льной ч сти з витк петли или в центр льной ч сти з витк держ теля ролик .

Если при открыв нии и з крыв нии ворот появил сь необходимость в приложении большего усилия, то отрегулируйте ролики. Если между роликом и профилем н пр вляющей обр зов лся ззор, то осл быте болты н держ теля роликов, сдвиньте держ тель ролик по п з м до плотного прилег ния ролик к н пр вляющей, з тяните осл бленные болты н держ телях роликов.

При возникновении скрипов и стук в торсионных мех низм х очистите их от пыли и з грязнений сухой тряпкой и н -несите любое см зочное средство для металлических поверхностей одной полосой шириной около 3 см вдоль пружины. Во время р боты ворот см зк р вnumерно р спределится по виткам пружины.

Ручное открыв ние и з крыв ние ворот осуществляется при помощи ручки.

При использовании втом тического привод следует руководствоваться Инструкциями, прилагаемыми к приводу.

Н пр вляющие должны содерж ться в чистоте. Не н носите н н пр вляющие см зочные м тери лы!

После примерно 20 000 р з приведения ворот в действие следует проверить состояние пружинных мех низмов с привлечением специалист .

Интервал проверки ворот при следующей интенсивности использования:

- до 5 р з в день — к ждые 9 лет;
- до 10 р з в день — к ждые 4,5 год ;
- до 20 р з в день — к ждые 2,5 год ;
- до 50 р з в день — к ждый год.

Люб я уст новк ворот, их н стройк или ремонт должны производиться только квалифицированным персон лом.

DoorHan[®]

Международный концерн DoorHan благодарит
вас за приобретение нашей продукции.
Мы надеемся, что вы останетесь довольны
качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибуции
и технического обслуживания обращайтесь
в офисы региональных представителей или
центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,
г. Одинцово, с. Акулово,
ул. Новая, д. 120, стр. 1
Тел.: 8 495 933-24-00
E-mail: info@doorhan.ru
www.doorhan.ru